

## EMERGÈNCIES BALANÇOS

# Més de cent sortides per focs en xemeneies aquest any a Lleida

Els Bombers han extingit un total de 115 incendis fins aquesta setmana || Recomanen una neteja anual i instal·lar detectors de fum com a prevenció

L. GARCÍA

|| LLEIDA | Amb l'arribada del fred i que es dona més ús als diferents sistemes de calefacció, augmenten les actuacions dels Bombers de la Generalitat per incendis en habitatges. Bona part d'aquests són provocats per focs en xemeneies. De fet, fins a principis d'aquesta setmana, s'havien comptabilitzat un total de 115 actuacions per incendis d'aquest tipus aquest any a les comarques lleidatanes, a les quals caldria sumar les que s'han dut a terme en els últims dies, amb avisos en municipis com Alpicat, el Pont de Suert, Solsona i Juneda.

Per comarques, destaquen el Segrià, amb setze actuacions; el Pallars Jussà, amb dotze; l'Alt Urgell i la Val d'Aran, amb onze cada una, i el Pallars Sobirà i la Noguera, amb nou actuacions cada una. En tot l'any passat, es van registrar 135 incendis de xemeneies a les comarques lleidatanes, un 14 per cent més que l'any 2020 i un 10,6 per cent més que el 2019. En el conjunt de Catalunya, fins al mes de novembre s'han fet 694 serveis per incendis en xemeneies.

## Motius

El responsable de Prevenció dels Bombers de la Generalitat, el subinspector Carles Noguera, explica a SEGRE que ara comencen a tenir més incen-



Pràctiques dels Bombers de Sort en focs en teulades de fusta.

## MÉS INCENDIS

L'any passat, els focs en xemeneies van augmentar un 14% respecte al 2020 a les comarques lleidatanes

dis d'aquest tipus davant de la baixada de les temperatures i que els focs en xemeneies representen prop de dos de cada deu incendis en edificis. Entre les causes, assenyala que al tub de la xemeneia es pot acumular brutícia si s'utilitza fusta amb

molta resina, com la de pi, i en cas d'incendi, si el tub està en contacte amb algun element combustible, com una biga de fusta o l'aïllament de la teulada, això pot provocar que el foc es propagui. Com a mesures de precaució, assegura que és necessari fer una neteja anual de la xemeneia, utilitzar fustes que no siguin resinoses, no cremar res que no sigui llenya i no posar elements a prop del foc com roba. Noguera també aconsella instal·lar un detector de fums. "Té un cost de 15 a 20 euros i és un mecanisme eficaç", destaca.

## LES CLAUS

### Mesures de prevenció

■ Una neteja anual de la xemeneia com a mínim, sobretot del tub, on s'acumulen més residus, i no utilitzar fusta tractada o resinosa que pot acumular sutge, són alguns dels consells dels Bombers. També insten a assegurar-se que el foc està apagat abans d'anar a dormir i disposar d'una bona ventilació per evitar que s'acumulin gasos tòxics. Demanen que s'allunyi la llenya del foc, així com qualsevol material inflamable, com pot ser la roba, que tampoc s'ha de posar a prop d'estufes.

### Detector de fums

■ És una altra de les recomanacions que donen els Bombers, que assenyalen que és un dispositiu econòmic, amb un cost d'entre 15 i 20 euros, que no necessita instal·lació. Una altra mesura és comptar amb un extintor.

### Pràctiques

■ En les últimes setmanes, els Bombers dels parcs de zones de muntanya ja han dut a terme diferents pràctiques d'incendis en xemeneies, sobretot en construccions amb teulades de fusta.